

Analyses de l'eau potable

En date du 23 avril dernier, le service d'inspection de l'eau potable du canton de Berne a prélevé 3 échantillons d'eau dans notre réseau de distribution communal, soit :

Lamboing

-Garage Reparex SA, lavabo vestiaire

Prêles

-Bureau communal, lavabo WC

Diesse

- Shop Dänzer, lave-mains comptoir

Le but de ces contrôles était la vérification des exigences légales posées à l'eau potable.

Échantillon n° 168033: Lamboing / 12013, Lamboing, réseau de distribution, Garage Reparex SA, Rte de Prêles 13, lavabo vestiaire

Température au moment du prélèvement	9,5 °C
Critères d'analyse	Qualité microbiologique Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le	24.04.2024

Résultats d'analyse et appréciation

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.

Échantillon n° 168034: Prêles / 12213, Prêles, réseau de distribution, Ecole/Bureau communal, Milieu du Village, lavabo WC

Température au moment du prélèvement	10,8 °C
Critères d'analyse	Qualité microbiologique Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le	24.04.2024

Résultats d'analyse et appréciation

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.

Échantillon n° 168036: Diesse / 12102, Diesse, réseau de distribution, Shop Dänzer, Rte de Lamboing 24, lave-mains comptoir

Température au moment du prélèvement	10,9 °C
Critères d'analyse	Qualité microbiologique Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le	24.04.2024

Résultats d'analyse et appréciation

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.
