

Analyses de l'eau potable

En date du 9 avril dernier, le service d'inspection de l'eau potable du canton de Berne a prélevé 1 échantillon d'eau dans notre réseau de distribution communal, soit :

Lamboing

-Garage Reparex SA, lavabo vestiaire

Le but de ces contrôles était la vérification des exigences légales posées à l'eau potable.

Échantillon n° 183987: Lamboing / 12013, Lamboing, réseau de distribution, Garage Reparex SA, Rte de Prêles 13, lavabo vestiaire

Température au moment du prélèvement	8,9 °C
Critères d'analyse	Herbicides Métabolites de chlorothalonil PFAS Acide trifluoroacétique

Résultats d'analyse et appréciation

En raison de la situation juridique actuellement floue en ce qui concerne les valeurs maximales applicables pour les métabolites du chlorothalonil, les résultats correspondants ne peuvent pas être évalués.

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.
