Kanton Bern
Canton de Berne

Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
Laboratoire cantonal
Service d'inspection de l'eau potable
et des eaux de baignade

Muesmattstrasse 19
3012 Berne
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/lc



Laboratoire cantonal, Muesmattstrasse 19, 3012 Berne

Commune mixte Plateau de Diesse
La Chaîne 2
2515 Prêles

Notre référence: T2226 / drde
Commune Plateau de Diesse

Berne, le 4 novembre 2026

Prélèvement d'échantillons du 28 octobre 2026

Mesdames, Messieurs,

Comme l'atteste le rapport d'analyses ci-joint, les critères mentionnés des échantillons étaient conformes aux prescriptions.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Laboratoire cantonal

Rudolf Robbi
chef du service d'inspection de l'eau potable et des eaux de baignade

Annexes:
- Rapport d'analyses faisant suite au contrôle no T2226

Kanton Bern
Canton de Berne

STS 0110

Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
Laboratoire cantonal
Service d'inspection de l'eau potable
et des eaux de baignade

Muesmattstrasse 19
3012 Berne
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/lc

N° de contrôle T2226

Berne, le 4 novembre 2026

Rapport d'analyse de l'eau potable

Réseau

Nom	Réseau communal de Plateau de Diesse
Personne responsable	Frédéric Racine, conseiller communal
Commune	Plateau de Diesse

Remarques générales

But du contrôle	Vérification du respect des exigences légales posées à l'eau potable
Méthode d'analyse	Des normes européennes et d'autres procédés homologués
Prélèvement effectué par	Ivo Gerber, inspecteur technique
Date de prélèvement	28 octobre 2026
Échantillons arrivés au laboratoire le	28 octobre 2026
Analysé le	28 octobre 2026 - 4 novembre 2026

Échantillon n° 206265: Diesse / 12102, Diesse, réseau de distribution, Shop Dänzer, Rte de Lamboing 24, comptoir, lave-mains

Température au moment du prélèvement	14,2 °C
Critères d'analyse	Qualité microbiologique Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le	28.10.2026

Résultats d'analyse et appréciation

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.

Échantillon n° 206266: Prêles / 12213, Prêles, réseau de distribution, Bureau communal, la Chaîne 2, toilettes, lavabo

Température au moment du prélèvement	13,0 °C
Critères d'analyse	Qualité microbiologique Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le	28.10.2026

Résultats d'analyse et appréciation

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.

Échantillon n° 206267: Lamboing / 12013, Lamboing, réseau de distribution, Garage Reparex SA, Rte de Prêles 13, cuisine, lavabo

Température au moment du prélèvement	12,5 °C
Critères d'analyse	Qualité microbiologique Qualité physique et chimique
Analysé microbiologiquement le	28.10.2026

Résultats d'analyse et appréciation

L'échantillon était en règle au regard des critères mentionnés.

Remarques

1. Les résultats portent uniquement sur les échantillons analysés.
2. Un rapport d'analyse détaillé avec les résultats spécifiques peut être établi ultérieurement contre facturation des frais suivants :
   CHF 75.00 (hors TVA) par échantillon microbiologique et CHF 260.00 (hors TVA) par échantillon chimique de routine. Frais pour examens spéciaux sur demande. Veuillez nous indiquer par téléphone ou par e-mail les échantillons pour lesquels vous souhaitez obtenir les résultats détaillés correspondants.
3. Le présent rapport, produit électroniquement, est valable sans signature.

La personne responsable du rapport: Rudolf Robbi, chef du service d'inspection de l'eau potable et des eaux de baignade
rudolf.robbi@be.ch